

# mcPROTECT

## PROFESIONAL DISPLAY PROTECTION

EN

### Install screen protector by mounting kit in these steps:

1. Remove original display protection foil.
2. Locate a dust free area and carefully remove any dust or dirt from the display by using of wet pad and cleaning wipe (included in mcPROTECTOR packaging).
3. Remove half of the thin cover film of the scree protector on one side with your screen. Make sure that the screen protector will be centered on the middle of screen.
4. Carefully slide over the screen protector from one side to the other on your screen by soft cloth, enabling you to remove the rest of the thin cover film.
5. Smooth any remaining air bubbles. You can also use any credit card covered with soft cloth over the edge.

**Supplier:**  
**MULTICORE s.r.o.**  
Pohranicni 504/27  
703 00 Ostrava  
Czech Republic

CZ

### Montáž ochrany displeje pomocí montážní sady v těchto krocích:

1. Odstraňte z displeje originální ochrannou fólii.
2. Vyhledejte bezprašnou oblast a opatrně odstraňte z displeje veškerý prach nebo nečistoty pomocí vlčeného ubrousku a čistící utěrky součástí balení mcPROTECTOR).
3. Odstraňte z obrazovky polovinu tenkého krycího filmu chrániče obrazovky na jedné straně. Ujistěte se, že chránič obrazovky bude vycentrován uprostřed obrazovky.
4. Pomocí hadříku od středu přihlaďte ochranu obrazovky. Následně odtraňte zbytek tenké krycí fólie a opět od středu ke konci přihlaďte pomocí hadříku.
5. Vyhlaďte všechny zbývající vzduchové bubliny. Pro lepší přitlak můžete použít například kreditní kartu překrytou měkkým hadříkem přes okraj.